

#### PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## Comune di Palù del Fersina Gamoa' va Palai En Bersntol

# PRG comunale

VARIANTE
GENERALE 2021

1° adozione delibera Commissario ad ACTA n.1 d.d. 10.08.2022

2º adozione delibera n.

approvazione G.P. delibera n.

pubblicazione su B.U.

Progettazione: SERVIZIO URBANISTICA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Il Responsabile di servizio: arch. Claudio Gardelli

SCHEDE TECNICHE dal n. 31 al n. 45

Edifici storici sparsi

data: maggio 2023




Comunità Alta Valsugana e Bersntol

\_\_\_\_\_

Tolgamoa' schoft Hoa Valzegù ont Bersntol

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 31	Foglio mappa 7		
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 346		
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo		
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore		
Indirizzo/Località			



## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Battisti



# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Battisti



#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.10.2018

SCHEDA N. 31 p.ed. 346






COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.10.2018

SCHEDA N. 31 p.ed. 346



#### PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

#### DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 04.10.2018 SCHEDA N. 31 p.ed. 346 p.f. C.C. Palù **TIPOLOGIA ATTUALE:** baita maso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** agricolo abitativo artigianale pubblico commerciale turistico ricettivo pertinenziale **GRADO DI UTILIZZO:** in stato di abbandono utilizzato sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: lamiera mattoni e cls legno pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale t. moro arancio zincato marrone altro nero COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi abbaini wirdock scale esterne sporti poggioli altro: **INTONACO:** altro: raso sasso sbricciato civile assente **SERRAMENTI:** legno alluminio assenti grate in ferro altro p.v.c. PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde asfalto cemento selciato sterrato altro VIABILITA': tipologia strada altro assente sentiero pista VIABILITA': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro **SOTTOSERVIZI:** acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro **VINCOLI LEGISLATIVI:** individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: risanamento conserv. manut. straordinaria restauro ristrutturazione edilizia

larghezza della facciata sud-est

per aggregazione laterale sul lato nord-est


l'ampliamento laterale può svilupparsi fino alla misura massima pari alla metà della

**AMPLIAMENTI:** 

NOTE:

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 34	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 572
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>26.05.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer
Indirizzo/Località Vrotn	





## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Vrotn


Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – est



prospetto

nord - est

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE:

PALU' DEL FERSINA

LOC .: Vrotn

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord – ovest

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### **AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018**

SCHEDA N. 34 p.ed. 572





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

#### DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 28.08.2018 SCHEDA N. 34 p.ed. 572 p.f. C.C. Palù **TIPOLOGIA ATTUALE:** baita maso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 tra 1860-1939 posteriore 1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** agricolo abitativo artigianale pertinenziale pubblico commerciale turistico ricettivo **GRADO DI UTILIZZO:** utilizzato in stato di abbandono sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: lamiera mattoni e cls legno pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi scale esterne abbaini wirdock sporti poggioli altro: terrazzino rialzato **INTONACO:** altro: raso sasso sbricciato civile assente **SERRAMENTI:** legno alluminio assenti grate in ferro altro p.v.c. PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde asfalto cemento selciato sterrato altro VIABILITA': tipologia strada altro assente sentiero pista VIABILITA': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro fornitura elettrica **SOTTOSERVIZI:** acquedotto potabile fognatura acque nere altro D.lgs. 42/2004 **VINCOLI LEGISLATIVI:** Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI:

#### COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio urbanistica

restauro

manut. straordinaria

nessuno

risanamento conserv.

ristrutturazione edilizia

CATEGORIE D'INTERVENTO:


**AMPLIAMENTI:** 

NOTE:

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

#### Schedatura storica

Numero 36	Foglio mappa <b>7</b>		
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 499/1		
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>26.05.1993</b>		
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer		
Indirizzo/Località Vrotn			







prospetto

sud - ovest

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU DEL FERSINA

LOC.: Vrotn

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est



## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .: Vrotn

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto


nord - ovest

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC .: Vrotn

Schedatura storica

Particolari costruttivi



prospetto

nord - est

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018

SCHEDA N. 36 p.ed. 499/1





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### **AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018**

SCHEDA N. 36 p.ed. 499/1




#### PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

#### DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 28.08.2018 SCHEDA N. 36 p.ed. 499/1 p.f. C.C. Palù **TIPOLOGIA ATTUALE:** baita maso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** abitativo artigianale agricolo pertinenziale pubblico commerciale turistico ricettivo **GRADO DI UTILIZZO:** in stato di abbandono sottoutilizzato utilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: lamiera mattoni e cls legno pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale t. moro arancio zincato marrone altro nero COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi abbaini wirdock scale esterne sporti poggioli altro: **INTONACO:** sbricciato altro: raso sasso civile assente **SERRAMENTI:** legno alluminio assenti grate in ferro altro p.v.c. PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia strada altro assente sentiero pista VIABILITA': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro **SOTTOSERVIZI:** acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro D.lgs. 42/2004 **VINCOLI LEGISLATIVI:** Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: risanamento conserv. manut. straordinaria restauro ristrutturazione edilizia **AMPLIAMENTI:** nessuno NOTE:

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 38	Foglio mappa 7  N. di particella edificiale 498 – 573		
Comprensorio Alta Valsugana			
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>26.05.1993</b>		
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer		
Indirizzo/Località Vrotn			





# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU DEL FERSINA

LOC.: Vrotn

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - ovest



## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Vrotn

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est



#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018

SCHEDA N. 38 p.ed. 498 - 573





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bernstol

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018

SCHEDA N. 38 p.ed. 498 - 573



#### COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Servizio Urbanistica

#### PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015


#### DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 28.08.2018 SCHEDA N. 38 p.ed. 498 - 573 p.f. C.C. Palù ed. speciale TIPOLOGIA ATTUALE: baita maso casa rurale casa civile deposito rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** abitativo agricolo artigianale pertinenziale pubblico turistico ricettivo commerciale GRADO DI UTILIZZO: in stato di abbandono utilizzato sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: mattoni e cls legno lamiera pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale arancio zincato marrone altro nero t. moro COPERTURA: accessori canali di gronda in lamiera canali di gronda in legno abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi abbaini wirdock scale esterne sporti poggioli altro: **INTONACO:** altro: raso sasso sbricciato civile assente SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: verde incolto sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero pista altro assente **VIABILITA**': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro acquedotto potabile fornitura elettrica **SOTTOSERVIZI:** fognatura acque nere altro D.lgs. 42/2004 **VINCOLI LEGISLATIVI:** individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia

AMPLIAMENTI:

NOTE:

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 39	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 504 - 505
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 26.05.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer
Indirizzo/Località	






## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALŲ DEL FERSINA

LOC.:


Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – est



## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: F

Schedatura storica

particolari costruttivi



prospetto

nord - ovest

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

particolari costruttivi



prospetto

sud ovest

particolari costruttivi



prospetto

sud - est


## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - ovest

particolari costruttivi



prospetto

sud – ovest

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018

SCHEDA N. 39 p.ed. 504 - 505





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

#### **DATI TECNICI DI ANALISI** sopralluogo di data 28.08.2018 SCHEDA N. 39 p.ed. 504 - 505 p.f. C.C. Palù **TIPOLOGIA ATTUALE:** baita maso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** abitativo artigianale agricolo pertinenziale pubblico commerciale turistico ricettivo **GRADO DI UTILIZZO:** utilizzato in stato di abbandono sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno lamiera mattoni e cls pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale t. moro arancio zincato marrone altro nero COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi abbaini wirdock scale esterne sporti poggioli altro: <u>INTONACO:</u> sbricciato altro: raso sasso civile assente **SERRAMENTI:** legno alluminio assenti grate in ferro altro p.v.c. PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero altro assente pista VIABILITA': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro **SOTTOSERVIZI:** acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro **VINCOLI LEGISLATIVI:** Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004

#### **DATI TECNICI DI PROGETTO:**

VINCOLI PROGETTUALI:				
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. straordinaria	restauro	risanamento conserv.	ristrutturazione edilizia
AMPLIAMENTI:	nessuno			
NOTE:				