

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comune di Palù del Fersina Gamoa' va Palai En Bersntol

PRG comunale

VARIANTE
GENERALE 2021

1° adozione delibera Commissario ad ACTA n.1 d.d. 10.08.2022

2º adozione delibera n.

approvazione G.P. delibera n.

pubblicazione su B.U.

Progettazione: SERVIZIO URBANISTICA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Il Responsabile di servizio: arch. Claudio Gardelli

SCHEDE TECNICHE dal n. 16 al n. 30

Edifici storici sparsi

data: maggio 2023




Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa' schoft Hoa Valzegù ont Bersntol

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 16	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 83/1 - 83/2
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 08.06.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC

Schedatura storica



AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018

SCHEDA N. 16 p.ed. 690 (ex 83/1 - 83/2)





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 25.09.2018 SCHEDA N. 16 p.f. p.ed. 690 (ex 83/1-/2) C.C. Palù **TIPOLOGIA ATTUALE:** baita maso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** agricolo abitativo artigianale pubblico commerciale turistico ricettivo pertinenziale **GRADO DI UTILIZZO:** in stato di abbandono utilizzato sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: lamiera mattoni e cls legno pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi abbaini wirdock scale esterne sporti poggioli altro: **INTONACO:** altro: raso sasso sbricciato civile assente **SERRAMENTI:** legno alluminio assenti grate in ferro altro p.v.c. PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde asfalto cemento selciato sterrato altro VIABILITA': tipologia strada altro assente sentiero pista VIABILITA': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro **SOTTOSERVIZI:** acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro D.lgs. 42/2004 **VINCOLI LEGISLATIVI:** Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: risanamento conserv. manut. straordinaria restauro ristrutturazione edilizia

nessuno


AMPLIAMENTI:

NOTE:

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 17	Foglio mappa 7	
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 87	
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 08.06.1993	
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi	
Indirizzo/Localită		



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord – ovest

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018

SCHEDA N. 17 p.ed. 87





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018

SCHEDA N. 17 p.ed. 87



Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 25.09.2018 SCHEDA N. 17 p.ed. 87 p.f. C.C. Palù ed. speciale TIPOLOGIA ATTUALE: baita maso casa rurale casa civile deposito rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** abitativo agricolo artigianale pertinenziale pubblico turistico ricettivo commerciale GRADO DI UTILIZZO: utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno lamiera mattoni e cls pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi abbaini wirdock scale esterne sporti poggioli altro: **INTONACO:** sbricciato altro: raso sasso civile assente SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: verde incolto asfalto cemento selciato sterrato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero pista altro assente **VIABILITA**': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro acquedotto potabile fornitura elettrica **SOTTOSERVIZI:** fognatura acque nere altro D.lgs. 42/2004 **VINCOLI LEGISLATIVI:** individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia


AMPLIAMENTI:

NOTE:

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 18	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 08.06.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica



AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018

SCHEDA N. 18 p.ed. 628





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 25.09.2018 SCHEDA N. 18 p.ed. 628 p.f. C.C. Palù TIPOLOGIA ATTUALE: baita casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere maso EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 tra 1860-1939 posteriore 1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** abitativo agricolo artigianale pertinenziale pubblico turistico ricettivo commerciale GRADO DI UTILIZZO: in stato di abbandono utilizzato sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: mattoni e cls legno lamiera pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale t. moro arancio zincato marrone altro nero COPERTURA: accessori canali di gronda in lamiera canali di gronda in legno abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi scale esterne abbaini wirdock sporti poggioli altro: **INTONACO:** sbricciato altro: raso sasso civile assente SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: verde incolto asfalto cemento selciato sterrato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero altro assente pista **VIABILITA**': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro acquedotto potabile fornitura elettrica **SOTTOSERVIZI:** fognatura acque nere altro D.lgs. 42/2004 **VINCOLI LEGISLATIVI:** individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia AMPLIAMENTI: NOTE:

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 19	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 107
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 08.06.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna – Tomasi
Indirizzo/Località	





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est





prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - ovest

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 19 p.ed. 107





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015


DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 21.09.2018 SCHEDA N. 19 p.ed. 107 p.f. C.C. Palù ed. speciale TIPOLOGIA ATTUALE: baita maso casa rurale casa civile deposito rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** abitativo agricolo artigianale pubblico turistico ricettivo pertinenziale commerciale GRADO DI UTILIZZO: in stato di abbandono utilizzato sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno lamiera mattoni e cls pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi abbaini wirdock scale esterne sporti poggioli altro: **INTONACO:** altro: raso sasso sbricciato civile assente SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto asfalto cemento selciato verde sterrato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero altro assente pista **VIABILITA**': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro acquedotto potabile fornitura elettrica **SOTTOSERVIZI:** fognatura acque nere altro **VINCOLI LEGISLATIVI:** individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia AMPLIAMENTI:

NOTE:

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 20	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 549
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 08.06.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto


sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 20 p.ed. 549





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015


DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 21.09.2018 SCHEDA N. 20 p.ed. 549 p.f. C.C. Palù ed. speciale TIPOLOGIA ATTUALE: baita casa rurale casa civile deposito rudere maso EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** agricolo abitativo artigianale pubblico turistico ricettivo pertinenziale commerciale GRADO DI UTILIZZO: in stato di abbandono utilizzato sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno lamiera mattoni e cls pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale t. moro arancio zincato marrone altro nero COPERTURA: accessori canali di gronda in lamiera canali di gronda in legno abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi scale esterne abbaini wirdock sporti poggioli altro: **INTONACO:** sbricciato altro: raso sasso civile assente SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: verde incolto asfalto cemento selciato sterrato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero altro assente pista **VIABILITA**': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro acquedotto potabile fornitura elettrica **SOTTOSERVIZI:** fognatura acque nere altro **VINCOLI LEGISLATIVI:** individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia AMPLIAMENTI:

NOTE:

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 21	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 106/2
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 08.06.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna – Tomasi
Indirizzo/Località	






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto


sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 21 p.ed. 106/2





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 21 p.ed. 106/2



PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI SCHEDA N. 21 sopralluogo di data 21.09.2018 p.ed. 106/2 p.f. C.C. Palù TIPOLOGIA ATTUALE: baita maso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere **EPOCA DI COSTRUZIONE:** anteriore 1860 tra 1860-1939 posteriore 1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** abitativo agricolo artigianale turistico ricettivo pertinenziale pubblico commerciale GRADO DI UTILIZZO: utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: pietra legno pietra più legno lamiera mattoni e cls COPERTURA: forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi marsigliesi tegole cemento p.v.c. porfido altro assito cemento manto erboso coppi COPERTURA: colore altro naturale t. moro arancio zincato marrone nero COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi scale esterne abbaini poggioli wirdock sporti altro: **INTONACO:** altro: sbricciato civile raso sasso assente SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero altro assente VIABILITA': pavimentazione asfalto acciotolato fondo naturale cemento sterrato altro SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: **CATEGORIE D'INTERVENTO:** risanamento conserv. manut. straordinaria ristrutturazione edilizia restauro AMPLIAMENTI: vedi art. 43 comma 6 NOTE:

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 22	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 106/1
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 08.06.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	



prospetto

sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:


Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est



AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 22 p.ed. 106/1






COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 22 p.ed. 106/1



PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Edifici storici sparsi - art. 103 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI sopralluogo di data 21.09.2018 SCHEDA N. 22 p.ed. 106/1 p.f. C.C. Palù TIPOLOGIA ATTUALE: baita maso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 posteriore 1939 tra 1860-1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata **USO ATTUALE:** agricolo abitativo artigianale pubblico commerciale turistico ricettivo pertinenziale **GRADO DI UTILIZZO:** utilizzato in stato di abbandono sottoutilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: lamiera mattoni e cls legno pietra pietra più legno **COPERTURA:** forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito cemento manto erboso porfido altro coppi **COPERTURA**: colore naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi abbaini wirdock scale esterne sporti poggioli altro: **INTONACO:** altro: raso sasso sbricciato civile assente **SERRAMENTI:** legno alluminio assenti grate in ferro altro p.v.c. PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde asfalto cemento selciato sterrato altro VIABILITA': tipologia strada altro assente sentiero pista VIABILITA': pavimentazione fondo naturale asfalto acciotolato cemento sterrato altro fornitura elettrica **SOTTOSERVIZI:** acquedotto potabile fognatura acque nere altro **VINCOLI LEGISLATIVI:** individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 **DATI TECNICI DI PROGETTO:** VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: risanamento conserv. manut. straordinaria restauro ristrutturazione edilizia **AMPLIAMENTI:** vedi art. 43 comma 6

NOTE: