
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 99	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 522
Comune Amministratīvo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 18.05.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località Laner	





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Laner

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Laner

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



FOTOGRAFIA n. 5

prospetto



prospetto

nord - ovest

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018

SCHEDA N. 99 p.ed. 522





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015


DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 23.08.2018 SCHEDA N. 99						N. 99
p.ed. 522	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-193	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	cemento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA :accessori		di gronda in	1		i di gronda ir		abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	in falda	pannelli s	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	e in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
<u>DEGRADO:</u>	nu	110	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sen	tiero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura a	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							
<u></u>							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 100	Foglio mappa 8						
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale						
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 18. 05. 1993						
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Visintainer						
Indirizzo/Località Laner							





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .: Laner

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord – ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Laner

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud - est



Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018

SCHEDA N. 100 p.ed. 609





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamoa' va Palai en Bernstol

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018

SCHEDA N. 100 p.ed. 609



Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 23.08.2018 SCHEDA N. 100						
p.ed. 609	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-1939	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta 1	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamiera	a liscia	lamiera (ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA: accessori		di gronda in			i di gronda in		abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	ın falda	pannelli se	olari/fotovolt.	camini
	altro:			-			
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO				,		1,	
<u>INTONACO:</u>	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
<u>DEGRADO:</u>	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 101	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 517/1/2/3
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 18. 05. 1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località Laner	







prospetto

nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Lane

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - ovest




PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4




prospetto

sud - est

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamoa' va Palai en Bernstol

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018

SCHEDA N. 101 p.ed. 517/1-/2-/3



Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015


p.ed. 517/1-/2-/3 p.f. C.C. Palù TIPOLOGIA ATTUALE: baita maso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 tra 1860-1939 posteriore 1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata USO ATTUALE: agricolo abitativo artigianale turistico ricettivo pertinenziale pubblico commerciale
EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 tra 1860-1939 posteriore 1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata USO ATTUALE: agricolo abitativo artigianale
TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata USO ATTUALE: agricolo abitativo artigianale
USO ATTUALE: agricolo abitativo artigianale
turistico ricettivo pertinenziale pubblico commerciale
GRADO DI UTILIZZO: utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno pietra pietra più legno lamiera mattoni e cls
COPERTURA: forma una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana
COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata
carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c.
assito coppi cemento manto erboso porfido altro
COPERTURA : colore naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro
COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini
antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini
altro:
ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro:
INTONACO: raso sasso sbricciato civile assente altro:
SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro
PARTICOLARI DI PREGIO:
DEGRADO: nullo medio elevato
SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro
VIABILITA': tipologia strada sentiero pista altro assente
VIABILITA': pavimentazione asfalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro
SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro
VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO:
VINCOLI PROGETTUALI: Edificio da recuperare
CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia
NOTE:

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 102	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 17.05.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer
Indirizzo/Località zeck	






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .: Zeck

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 102 p.ed. 3/1






COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 102 p.ed. 3/1



Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 21.09.2018 SCHEDA N. 102						
p.ed. 3/1	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-1939	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertin	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamiera	a liscia	lamiera (ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA : accessori		di gronda in			i di gronda in		abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	ın falda	pannelli so	olari/fotovolt.	camini
	altro:				-		
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale ϵ	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:		2000	sbricciato	civile	assente	altro:	
·	rasos	sasso	soricciato	Civile	assente	aitro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	llo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO) :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 103	Foglio mappa 6						
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 23/1						
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 17.05.1993						
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer						
Indirizzo/Località Zeck							






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Zock

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Zeck

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Zeck

Schedatura storica

particolari costruttivi



prospetto

eud

particolari costruttivi




prospetto

sud

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 103 p.ed. 3/1





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

p.ed. 3/1 TIPOLOGIA ATTUALE: Daita masso casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere	DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 21.09.2018 SCHEDA N. 103						
EPOCA DI COSTRUZIONE: INTOLOGIA ARCH. STORICA: Originale modificata trasformata alterata USO ATTUALE: agricolo abitativo artigianale turistico ricettivo pertinenziale pubblico commerciale GRADO DI UTILIZZO: TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: Legno pietra pietra più legno lamiera mattoni e els COPERTURA: forma COPERTURA: forma COPERTURA: manto COPERTURA: manto COPERTURA: manto COPERTURA: colore canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera altro: ELEMENTI IN AGGETTO: Ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: pensilina INTONACO: SERRAMENTI: legno alliuminio p.v.c. assenti grate in ferro altro SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro SPAZI DI PERTINENZA: VIABILITA: pavimentazione SOTTOSERVIZI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.19s. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione ediliza	p.ed. 3/1	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ARCH. STORICA: USO ATTUALE: agricolo abitativo artigianale turistico ricettivo pertinenziale pubblico commerciale GRADO DI UTILIZZO: TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno pietra pietra più legno lamiera mattoni e els COPERTURA: forma COPERTURA: manto COPERTURA: colore COPERTURA: manto COPERTURA: manto COPERTURA: manto COPERTURA: manto COPERTURA: manto COPERTURA: manto COPERTURA: colore canali di gronda in legno canali di gronda in legno antenne paraboliche altro: pensilina INTONACO: Taao saaso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno altuminio DEGRADO: DIJUD Medio COPERTURA: di pevimentazione SOTTOSERVIZI: Incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro safalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.1gs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.1gs. 42/2004	TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
USO ATTUALE: agricolo abitativo pertinenziale pubblico commerciale GRADO DI UTILIZZO: tutilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno pietra pietra più legno lamiera mattoni e els COPERTURA: forma COPERTURA: manto carta catramata canadesi tegole e-mento marsigliesi p.v.c. assito coppi ce-mento mant-e-boso porfido altro anturale nero t. moro arancio zincato marrone altro canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale e-sterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: pensilina INTONACO: raso sasso abricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: SPAZI DI PERTINENZA: VIABILITA': tipologia VIABILITA': pavimentazione SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere formitura elettrica altro Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: Manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-1939	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno pietra pietra più legno lamiera mattoni e els	TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ata
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno pietra pietra più legno lamiera mattoni e cls	USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
TPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno pietra pietra più legno lamiera mattoni e cls		turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
Una falda due falde tre falde quattro falde soletta piana carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito coppi cemento marno altro naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro camini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: ELEMENTI IN AGGETTO: raso sasso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: nullo medio clevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro: VIABILITA': tipologia VIABILITA': pavimentazione safalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro: VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	ins	stato di abbando	ono
COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata carta catramata canadesi tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito coppi cemento manto erboso porfido altro naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: pensilina INTONACO: raso sasso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia VIABILITA': pavimentazione SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere formitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.Igs. 42/2004 CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilitzia	TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA ; colore Copertura ; c	COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
Assito coppi cemento manto erboso porfido altro naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: ELEMENTI IN AGGETTO: raso sasso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia VIABILITA': pavimentazione safalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: COPERTURA ; colore de latro t. moro arancio zincato marrone altro dabiani antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro assente portionalita altro selectato altro Totali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: Unito sasente altro: SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento seleciato altro assente altro selectato altro potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	COPERTURA: manto	scandole	lamiera	a liscia	lamiera (ondulata	lamiera g	offrata
COPERTURA : colore COPERTURA : accessori naturale nero t. moro arancio zincato marrone altro canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: INTONACO: raso sasso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia VIABILITA': pavimentazione SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia		carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	Ů	p.v.c.
COPERTURA : accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera antenne paraboliche altro: ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: INTONACO: raso sasso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA: tipologia VIABILITA: pavimentazione SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia		assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
antenne paraboliche altro: ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: pensilina INTONACO: raso sasso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia via strada sentiero pista altro assente via sifalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia								
Altro: ELEMENTI IN AGGETTO: ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: pensilina INTONACO: raso sasso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia VIABILITA': pavimentazione SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	COPERTURA : accessori			_				
BLEMENTI IN AGGETTO: ballatoi			araboliche	finestre	ın falda	pannelli so	oları/totovolt.	camını
altro: pensilina INTONACO: raso sasso sbricciato civile assente altro: SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero pista altro assente asfalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia		altro:						
INTONACO: Traso sasso Serramenti: Iegno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: DEGRADO: Traso sasso Serramenti: Traso sasso Serramenti: Traso sasso Serramenti: Traso sasso Serramenti: Tracolto Precedici Serrato Servato Serrato	ELEMENTI IN AGGETTO:			esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferro altro		attro. perisin	IIIa					
PARTICOLARI DI PREGIO: DEGRADO: nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia strada sentiero pista altro assente VIABILITA': pavimentazione asfalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
DEGRADO: DEGRADO: nullo medio elevato	SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro VIABILITA': tipologia VIABILITA': pavimentazione SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	PARTICOLARI DI PREGIO:							
VIABILITA': tipologia strada sentiero pista altro assente VIABILITA': pavimentazione asfalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	DEGRADO:	nu	ıllo	me	dio		elevato	
VIABILITA': pavimentazione asfalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	VIABILITA': tipologia	strada	sent	tiero	pis	sta	altro	assente
VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI PROGETTUALI: CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
CATEGORIE D'INTERVENTO: manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia	DATI TECNICI DI PROGETTO) :						
	VINCOLI PROGETTUALI:							
NOTE:	CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
	NOTE:							
	<u></u>							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 104	Foglio mappa 6						
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 2						
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 17.05.1993						
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Visintainer						
Indirizzo/Località Zeck							





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Zeck

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE:

PALU' DEL FERSINA

LOC .: Zec

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 104 p.ed. 2





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 104 p.ed. 2





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015


DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 21.09.2018 SCHEDA N. 104						N. 104
p.ed. 2	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-1939	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	ins	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamiera	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA: accessori		di gronda in	_		i di gronda in		abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	ın falda	pannelli so	olari/fotovolt.	camini
	altro:				-		
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale ϵ	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:		2000	sbricciato	civile	assente	altro:	
	raso	sasso	spricciato	civile			
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	llo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
<u>VIABILITA':</u> tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
<u>VINCOLI LEGISLATIVI:</u>	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Scnedatura storica

Numero 105	Foglio mappa 6 N. di particella edificiale 550				
Comprensorio Alta Valsugana					
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 17.05.1993				
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer				
Indirizzo/Località Zeck					





AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 105 p.ed. 550





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 105 p.ed. 550





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI		sopralluog	SCHEDA N. 105						
p.ed. 550	p.f.			C.C.	Palù				
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere		
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	anteriore 1860		tra 1860-1939		posteriore 1939			
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	icata trasfo		rmata alterata		ata		
USO ATTUALE:	agricolo		abitativo			artigianale			
	turistico ricettivo		pertinenziale		pubblico	commerciale			
GRADO DI UTILIZZO:	utilizzato		sottoutilizzato		in stato di abbandono				
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra piètra più legno		iù legno	lamiera	mattoni e cls			
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta _l	piana		
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia		ondulata	lamiera goffrata			
	carta ca		canadesi	tegole o		marsigliesi	p.v.c.		
COPERTURA :colore	assito	coppi	cemento		erboso	porfido	altro		
COPERTURA :accessori	naturale	nero di gronda in	t. moro	arancio	zincato i di gronda in	marrone	altro abbaini		
OOT DICTORY decession	antenne paraboliche			·		olari/fotovolt.	camini		
	altro:					,			
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock		
	altro:				!	!			
INTONACO:	raso sasso		sbricciato	civile	assente altro:				
SERRAMENTI:	legno	legno alluminio		assenti	grate in ferro altro		altro		
PARTICOLARI DI PREGIO:									
DEGRADO:	nullo		medio		elevato				
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro		
VIABILITA': tipologia	strada	sen	tiero	pis	sta altro		assente		
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro		
SOTTOSERVIZI:	acquedott	acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altr				altro			
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004								
DATI TECNICI DI PROGETTO:									
VINCOLI PROGETTUALI:	Edificio da recuperare								
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristruttur						ne edilizia		
NOTE:									