
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

Numero 83	Foglio mappa 7					
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 333					
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 10.05.1993					
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Passamani - Tomasi					
Indirizzo/Località Fichbaroim						



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto


nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Fichbaroim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Fichbaroim

Schedatura storica





prospetto

sud



Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 83 p.ed. 333





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI		sopralluogo di data 04.09.2018					N. 83
p.ed. 333	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	tra 1860-1939		9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	nta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	ciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera (ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
<u>COPERTURA</u> :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
<u>COPERTURA</u> :accessori	canali	di gronda in	legno	canal	i di gronda in	n lamiera	abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	in falda	pannelli s	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	sterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	altro:						
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	e in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	illo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura a	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D:						
VINCOLI PROGETTUALI:		e all'area di 1	rispetto della	sorgente 517	' denominata	dispersione dei Battisti, second	
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 84	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 332
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 10.05.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Passamani - Tomasi
Indirizzo/Località Fichbaröim	





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto


ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Fichbarisim

Schedatura storica

Particolari costruttivi



prospetto


sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Fichbaröim

Schedatura storica

Particolari costruttivi



prospetto

sud

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 84 p.ed. 332






COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 84 p.ed. 332





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 04.09.2018 SCHEDA N. 84					N. 84		
p.ed. 332	p.f.			C.C.	Palù			
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere	
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-193	9	posterior	e 1939	
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	originale modific		trasfo	rmata	altera	ata	
USO ATTUALE:	agri	agricolo		abitativo		artigiaı	nale	
	turistico	turistico ricettivo		enziale	pubblico	comme	rciale	
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abband	ono	
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls	
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana	
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata	
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	emento	marsigliesi	p.v.c.	
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro	
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro	
COPERTURA : accessori		i di gronda in		l.	i di gronda ir		abbaini 	
	antenne p	araboliche	finestre	in falda	pannelli s	olari/fotovolt.	camini	
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock	
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:		
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro	
PARTICOLARI DI PREGIO:	edicola vo	tiva con cr	ocifisso ne	lle vicinan	ze			
<u>DEGRADO:</u>	nu	ıllo	me	dio		elevato		
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro	
<u>VIABILITA':</u> tipologia	strada	sen	tiero	pis	sta	altro	assente	
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro	
SOTTOSERVIZI:	acquedott	to potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro	
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004	
DATI TECNICI DI PROGETTO) :							
VINCOLI PROGETTUALI:	esternament	te all'area di 1		sorgente 517	⁷ denominata	dispersione dei Battisti, second		
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia	
NOTE:								

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 85	Foglio mappa 7					
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 334/1 - 334/2					
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 10.05.1993					
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Passamani - Tomasi					
Indirizzo/Località Fichbaröim						





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord – est



prospetto

nord - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

sud – ovest

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 85 p.ed. 334/1 - 334/2





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI		sopralluogo di data 04.09.2018					N. 85
p.ed. 334/1-/2	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-1939	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ata
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiaı	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta _l	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto		porfido	altro
COPERTURA :colore COPERTURA :accessori	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTORA .accessor		i di gronda in	finestre		i di gronda in	olari/fotovolt.	abbaini camini
	altro:	araboliche	illiestre	III Iaida	pannem se	olari/iotovoit.	Camin
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	sterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
EBBMENTI IN MGGETTO:	altro:	scare c	Sterne	sporti	abbaiiii	poggion	WILGOCK
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
<u>DEGRADO:</u>	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D:						
VINCOLI PROGETTUALI:		e all'area di 1	rispetto della	sorgente 517	' denominata	dispersione dei Battisti, second	
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 86	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale non accatastato
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo .10.05.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Passamani - Tomasi
Indirizzo/Località Fichbaröim	






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



nord - ovest sud - ovest

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 17.10.2018

SCHEDA N. 86 p.ed. 669





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 17.10.2018 SCHEDA N. 86						N. 86
p.ed. 669	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	tra 1860-1939		posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata trasfor		rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamiera	a liscia	lamiera (ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA: accessori		i di gronda in			i di gronda ir		abbaini
	_	araboliche	finestre	ın falda	pannelli se	olari/fotovolt.	camini
	altro:	<u> </u>				T	
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:			1				
<u>DEGRADO:</u>	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura a	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 87	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 587
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 20.10.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi
Indirizzo/Località	






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:



AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 18.09.2018

SCHEDA N. 87 p.ed. 587





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 18.09.2018 SCHEDA N. 87					N. 87	
p.ed. 587	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-193	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	agricolo		abitativo		artigiaı	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	ciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
<u>COPERTURA</u> :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
<u>COPERTURA</u> :accessori	canali	di gronda in	legno	canal	i di gronda ir	ı lamiera	abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	in falda	pannelli s	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	aitio.						
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	assente altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
<u>DEGRADO:</u>	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sen	iero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
	Rudere non	recuperabile					
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 88	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 528
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 18. 05. 1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località Laner	





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .: Lane

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .: Laner


Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest



Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 23.08.2018 SCHEDA N. 88						N. 88
p.ed. 528/1	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-1939	9	posteriore	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	ginale modific		trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertin	enziale	pubblico	commer	ciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta p	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamier			ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o		marsigliesi	p.v.c. altro
COPERTURA : colore	naturale	coppi nero	t. moro	arancio	zincato	porfido marrone	altro
COPERTURA :accessori		di gronda in			i di gronda in		abbaini
	antenne p	araboliche	finestre in falda		pannelli solari/fotovolt. camini		camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	altro:						
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	llo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D :						
VINCOLI PROGETTUALI:	Edificio da re	ecuperare					
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 89	Foglio mappa . 8				
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 528				
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 18.05.1993				
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Visintainer				
Indirizzo/Località Laner					





Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018

SCHEDA N. 89 p.ed. 528/2





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 23.08.2018 SCHEDA N. 89					N. 89	
p.ed. 528/2	p.f.		C.C. Palù				
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anteriore 1860		tra 1860-1939		9	posteriore 1939	
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale modi		ficata trasfor		mata alterata		nta
USO ATTUALE:	agricolo		abitativo			artigianale	
	turistico ricettivo		pertinenziale pubb		pubblico	commerciale	
GRADO DI UTILIZZO:	utilizzato		sottoutilizzato i		in	stato di abbandono	
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno pietra		pietra p	pietra più legno lamiera		mattoni e cls	
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta piana	
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera goffrata	
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o		marsigliesi	p.v.c.
CODEDITIDA colore	assito	coppi	cemento	manto		porfido	altro
COPERTURA : colore COPERTURA : accessori	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro abbaini
COT DICTORY .accessor		i di gronda in araboliche		canali di gronda i		olari/fotovolt.	camini
	altro:	araboliciic	illicotic	III Idida	parificin o	otari iotovort.	Camin
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	altro:	ı				1 00	
INTONACO:	raso sasso		sbricciato	civile assente		altro:	
SERRAMENTI:	legno alluminio		p.v.c.	assenti	grate in ferro a		altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
<u>DEGRADO:</u>	nu	ıllo	medio			elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
<u>VIABILITA':</u> tipologia	strada	da sentier		pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica		ra elettrica	altro			
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004						
DATI TECNICI DI PROGETTO) :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro risanamento conserv.		ristrutturazione edilizia		
NOTE:							
<u>—</u>							

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 90	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 527/1/2
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 18.05.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Visintainer
Indirizzo/Località Laner	





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud



est e sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Laner


Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord




PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Laner

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 6



prospetto

ovest

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018

SCHEDA N. 90 p.ed. 527/1 - 527/2





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018

SCHEDA N. 90 p.ed. 527/1 - 527/2



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI SCHEDA N. 90 sopralluogo di data 23.08.2018 p.ed. 527/1-/2 p.f. C.C. Palù TIPOLOGIA ATTUALE: baita casa rurale casa civile deposito ed. speciale rudere maso **EPOCA DI COSTRUZIONE:** anteriore 1860 tra 1860-1939 posteriore 1939 TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata alterata USO ATTUALE: abitativo agricolo artigianale turistico ricettivo pertinenziale pubblico commerciale **GRADO DI UTILIZZO:** sottoutilizzato in stato di abbandono utilizzato TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno pietra più legno lamiera mattoni e cls pietra COPERTURA: forma quattro falde una falda due falde tre falde soletta piana COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata lamiera goffrata canadesi carta catramata tegole cemento marsigliesi p.v.c. assito porfido altro coppi cemento manto erboso **COPERTURA** : colore altro naturale nero t. moro arancio zincato marrone **COPERTURA**: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lamiera abbaini antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro: **ELEMENTI IN AGGETTO:** ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: INTONACO: altro: raso sasso sbricciato civile assente **SERRAMENTI:** legno alluminio assenti grate in ferro altro p.v.c. PARTICOLARI DI PREGIO: **DEGRADO:** nullo medio elevato SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento selciato altro **VIABILITA**: tipologia strada sentiero altro assente pista **VIABILITA**: pavimentazione asfalto acciotolato cemento sterrato fondo naturale altro acquedotto potabile fornitura elettrica altro **SOTTOSERVIZI:** fognatura acque nere VINCOLI LEGISLATIVI: Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 **DATI TECNICI DI PROGETTO: VINCOLI PROGETTUALI:** CATEGORIE D'INTERVENTO: restauro manut. straordinaria ristrutturazione edilizia risanamento conserv. NOTE: