

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comune di Palù del Fersina Gamoa' va Palai En Bersntol

PRG comunale

VARIANTE
GENERALE 2021

1° adozione delibera Commissario ad ACTA n.1 d.d. 10.08.2022

2º adozione delibera n.

approvazione G.P. delibera n.

pubblicazione su B.U.

Progettazione: SERVIZIO URBANISTICA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Il Responsabile di servizio: arch. Claudio Gardelli

SCHEDE TECNICHE dal n. 76 al n. 90

Patrimonio edilizio tradizionale montano

data: maggio 2023




Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa' schoft Hoa Valzegù ont Bersntol


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

| Numero 76 | Foglio mappa 7 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 328 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 12.05.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Passamani - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – est



FOTOGRAFIA n. 3

prospetto

nord - est

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 76 p.ed. 328





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 76 p.ed. 328





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluogo | | o di data 04.09.2018 | | | SCHEDA | N. 76 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| p.ed. 328 | p.f. | | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anteriore 1860 | | t | ra 1860-193 | 9 | posteriore | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | modi | ficata | trasfo | rmata | altera | ıta |
| USO ATTUALE: | agri | colo | | abitativo | | artigiar | nale |
| | turistico | ricettivo | pertin | enziale | pubblico | commer | ciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utiliz | zzato | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta į | oiana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamiera | a liscia | lamiera | ondulata | lamiera g | offrata |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole o | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA: accessori | | di gronda in | | | i di gronda in | | abbaini |
| | antenne p | araboliche | finestre | in falda | pannelli s | olari/fotovolt. | camini |
| | altro: | | | | <u> </u> | <u> </u> | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | sterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| INTONACO | | | 1 | , | | -14 | |
| <u>INTONACO:</u> | raso | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| <u>SERRAMENTI:</u> | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nu | .llo | medio | | elevato | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| <u>VIABILITA':</u> pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornituı | ra elettrica | altro |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individ | uazione bene | ambientale a | art. 65 L.P. 1 | 5/2015 | D.lgs. 42 | /2004 |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | aordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | ne edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

| Numero 77 | Foglio mappa 7 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 351 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 12.05.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Passamani - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |







prospetto

ovest e nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud


FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 77 p.ed. 351





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | | sopralluog | o di data C | 4.09.2018 | | SCHEDA | N. 77 |
|------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| p.ed. 351 | p.f. | | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anterio | re 1860 | t | ra 1860-193 | 9 | posterior | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | modi | ficata | trasfo | rmata | altera | nta |
| USO ATTUALE: | agri | colo | | abitativo | | artigiaı | nale |
| | turistico | ricettivo | pertine | enziale | pubblico | comme | rciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utiliz | zzato | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta 1 | piana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamiera | a liscia | lamiera | ondulata | lamiera g | offrata |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole o | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| CODEDWID 4 | assito | coppi | cemento | | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA : colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA :accessori | canali di gronda in l | | | canali di gronda in | | | abbaini |
| | antenne p | araboliche | finestre | in falda | pannelli se | olari/fotovolt. | camini |
| | aitio. | | | | Γ | T | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| INTONACO: | | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | • | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nu | illo | medio | | elevato | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| <u>VIABILITA':</u> tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| VIABILITA': pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornituı | ra elettrica | altro |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individ | uazione bene | ambientale a | art. 65 L.P. 1 | 5/2015 | D.lgs. 42 | /2004 |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | esternament | | rispetto della | sorgente 517 | denominata d | dispersione dei Battisti, second | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | raordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | ne edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

| Numero 78 | Foglio mappa 7 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 352/1 – 352/2 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 12.05.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Passamani - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord – est nord – ovest

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

sud – ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE:

PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

particolari costruttivi



prospetto

sud - est

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 78 p.ed. 352/1 - 352/2





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 78 p.ed. 352/1 - 352/2



Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluogo | | o di data (| 04.09.2018 | | SCHEDA | N. 78 |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| p.ed. 352/1-/2 | p.f. | | | C.C. Palù | | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anteriore 1860 | | t | ra 1860-1939 | 9 | posteriore | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | modi | ficata | trasfo | rmata | altera | ıta |
| USO ATTUALE: | agri | colo | | abitativo | | artigiar | nale |
| | turistico | ricettivo | pertinenziale pubb | | pubblico | comme | ciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utiliz | zzato | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta į | oiana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamiera | a liscia | lamiera (| ondulata | lamiera g | offrata |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole c | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA :accessori | | di gronda in | | | i di gronda in | | abbaini |
| | antenne p | araboliche | finestre | ın falda | pannelli se | olari/fotovolt. | camini |
| | altro: | | | 1 | <u> </u> | | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| INTONACO: | raso | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | T | | 3 | | |
| DEGRADO: | nu | llo | me | dio | | elevato | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| VIABILITA': pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornitu | ra elettrica | altro |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individ | uazione bene | ambientale a | art. 65 L.P. 1 | 5/2015 | D.lgs. 42 | /2004 |
| DATI TECNICI DI PROGETTO |) : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | aordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | ne edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

| Numero 79 | Foglio mappa 7 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 354 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 12.05.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Passamani - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto

sud – est


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - ovest

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 79 p.ed. 354





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 79 p.ed. 354



Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluogo | | o di data C | 4.09.2018 | | SCHEDA | N. 79 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| p.ed. 354 | p.f. | | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anteriore 1860 | | t | ra 1860-1939 | 9 | posteriore | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | modi | ficata | trasfo | rmata | altera | ıta |
| USO ATTUALE: | agri | colo | | abitativo | | artigiar | nale |
| | turistico | ricettivo | pertine | pertinenziale pubbli | | commer | ciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utiliz | zzato | sottout | ilizzato | ins | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta j | oiana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamier | a liscia | lamiera (| ondulata | lamiera g | offrata |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole c | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA :accessori | | di gronda in | | | i di gronda in | | abbaini |
| | antenne p | araboliche | finestre | in falda | pannelli so | olari/fotovolt. | camini |
| | altro: | | | | | | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| | aitio. | | | | | | |
| <u>INTONACO:</u> | raso | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nu | llo | me | dio | | elevato | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| VIABILITA': pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornitu | ra elettrica | altro |
| <u>VINCOLI LEGISLATIVI:</u> | Individ | uazione bene | ambientale a | art. 65 L.P. 1 | 5/2015 | D.lgs. 42 | /2004 |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | aordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | ne edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

| cella edificiale 354 |
|----------------------|
| cella edificiale 354 |
| 12.05.1993 |
| Passamani – Tomasi |
| re |







prospetto


sud - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - ovest



Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 80 p.ed. 354





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 80 p.ed. 354



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluogo | | o di data (| 04.09.2018 | SCHEDA | N. 80 | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| p.ed. 354 | p.f. | | | C.C. Palù | | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anterio | anteriore 1860 | | ra 1860-1939 | 9 | posteriore | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | modi | ficata | trasfo | rmata | altera | ıta |
| USO ATTUALE: | agri | colo | | abitativo | | artigiar | nale |
| | turistico | ricettivo | pertin | enziale | pubblico | commer | ciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utiliz | zzato | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta p | oiana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamiera | a liscia | lamiera (| ondulata | lamiera g | offrata |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole c | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA: accessori | | di gronda in | | | i di gronda in | | abbaini |
| | antenne p | araboliche | finestre | ın falda | pannelli so | olari/fotovolt. | camini |
| | altro: | | | | - | | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| INTONACO: | rasos | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | logilo | | p.v.e. | doctra | grate | | |
| | | | | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nu | 11o | me | dio | | elevato | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| <u>VIABILITA':</u> pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornitu | ra elettrica | altro |
| <u>VINCOLI LEGISLATIVI:</u> | Individ | uazione bene | ambientale a | art. 65 L.P. 1 | 5/2015 | D.lgs. 42 | /2004 |
| DATI TECNICI DI PROGETTO |) : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | aordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | ne edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

| Numero 81 | Foglio mappa 7 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 330 – 331 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 12.05.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Passamani - Tomasi |
| Indirizzo/Località Fichbaröim | |





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



FOTOGRAFIA n. 5

prospetto

ovest



prospetto

ovest

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 81 p.ed. 330 - 331





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 81 p.ed. 330 - 331





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

PIANO REGOLATORE GENERALE


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluogo di data 04.09.2018 | | | | | SCHEDA N. 81 | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------|--|
| p.ed. 330 – 331 | p.f. | | | C.C. | Palù | | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anterio | anteriore 1860 | | tra 1860-1939 | | posteriore 1939 | | |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | originale modif | | ficata trasfor | | rmata alterata | | |
| USO ATTUALE: | agricolo | | abitativo | | | artigianale | | |
| | turistico ricettivo | | pertinenziale | | pubblico | commerciale | | |
| GRADO DI UTILIZZO: | utilizzato | | sottoutilizzato | | in stato di abbandono | | ono | |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | lamiera mattoni e cl | | |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | ro falde sole | | piana | |
| COPERTURA: manto | scandole | lamier | a liscia | lamiera | ondulata | lamiera goffrata | | |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole o | emento | marsigliesi | p.v.c. | |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro | |
| <u>COPERTURA</u> :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro | |
| COPERTURA : accessori | | canali di gronda in legno canali di gronda | | | | abbaini | | |
| | antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. | | | | camini | | | |
| | altro: | | | | | | | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock | |
| INTONACO: | raso sasso | | sbricciato | civile | assente altro: | | | |
| SERRAMENTI: | legno | legno alluminio p.v.c. assenti grate in ferr | | e in ferro | altro | | | |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DEGRADO: | nullo | | medio | | elevato | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro | |
| <u>VIABILITA':</u> tipologia | strada | sen | tiero | pis | sta | altro asse | | |
| <u>VIABILITA':</u> pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro | |
| SOTTOSERVIZI: | acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica | | | | altro | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/ | | | 5/2015 | D.lgs. 42/2004 | | | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D: | | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | Il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo le prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica. | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. straordinaria | | restauro risanamento conserv. | | ristrutturazione edilizia | | | |
| NOTE: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

| Numero 82 | Foglio mappa 7 N. di particella edificiale | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Comprensorio Alta Valsugana | | | | | |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 10.05.1993 | | | | |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Passamani - Tomasi | | | | |
| Indirizzo/Località Fichbaröim | | | | | |






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Fichbaröim

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest e nord

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 82 p.ed. 654





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 04.09.2018

SCHEDA N. 82 p.ed. 654



PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluogo di data 04.09.2018 | | | | | SCHEDA N. 82 | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|
| p.ed. 654 | p.f. | | | C.C. | Palù | | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anteriore 1860 | | tra 1860-1939 | | 9 | posteriore 1939 | | |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | modi | ficata trasfo | | rmata alterata | | ata | |
| USO ATTUALE: | agricolo | | abitativo | | | artigianale | | |
| | turistico ricettivo | | pertinenziale | | pubblico | commerciale | | |
| GRADO DI UTILIZZO: | utilizzato | | sottoutilizzato | | in stato di abbandono | | ono | |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | amiera mattoni e cls | | |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta piana | | |
| COPERTURA: manto | scandole | lamier | a liscia | lamiera (| ondulata | lamiera goffrata | | |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole c | emento | marsigliesi | p.v.c. | |
| | assito | coppi | cemento | manto | | porfido | altro | |
| COPERTURA : colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro | |
| COPERTURA : accessori | | di gronda in | | canali di gronda ir | | | abbaini | |
| | antenne p | araboliche | finestre | in iaida | pannelli se | olari/fotovolt. | camini | |
| | | | | | | | | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi scale esterne sporti abbaini poggioli wirdock altro: | | | | | wirdock | | |
| INTONACO: | raso sasso | | sbricciato | civile | assente altro: | | | |
| SERRAMENTI: | legno | legno alluminio | | assenti | grate | in ferro | altro | |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nullo | | medio | | elevato | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro | |
| VIABILITA': tipologia | strada | sen | iero | pis | sta altro a | | assente | |
| <u>VIABILITA':</u> pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro | |
| SOTTOSERVIZI: | acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro | | | | | | altro | |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 | | | | | | | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D : | | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | Il progetto di recupero del manufatto dovrà individuare punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente 517 denominata Battisti, secondo le prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica. | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione edilizia | | | | | | one edilizia | |
| NOTE: | | | | | | | | |