
### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 143	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 510
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>26.05.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer
Indirizzo/Località Fratte	vedi anche p. ed. 511





# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Fratte


Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord – est




## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Fratte

Schedatura storica

Particolari costruttivi



prospetto


nord – ovest

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU'DEL FERSINA LOC.: Fratte

Schedatura storica

Particolari costruttivi



prospetto


sud - ovest

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Fratte

Schedatura storica

Particolari costruttivi




prospetto

sud - est

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .: Fratte



Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 28.08.2018 SCHEDA N. 143						N. 143
p.ed. 510/1 – 510/2	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	tra 1860-1939		posteriore	
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	nta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	ciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera (	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA : accessori		i di gronda in	_		i di gronda in		abbaini 
		araboliche	finestre	in falda	pannelli se	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:		sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:			I.		8		
<u>DEGRADO:</u>	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	tiero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	to potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>D</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:			-			•	
<u>110111.</u>							

### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 144	Foglio mappa 8					
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 511					
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>26.05.1993</b>					
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer					
Indirizzo/Località Fratte	vedi anche p. ed. 510					





### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE:

**PALU' DEL FERSINA** 

LOC.:

Fratte

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

nord - est

#### **AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018**

SCHEDA N. 144 p.ed. 511





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 28.08.2018 SCHEDA N. 144					N. 144	
p.ed. 511	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-1939	9	posteriore	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	commer	ciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	ins	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta į	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamiera	a liscia	lamiera (	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.
CODDDWID A 1	assito	coppi	cemento	manto		porfido	altro
COPERTURA :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
<u>COPERTURA</u> :accessori		di gronda in	finestre		i di gronda in	olari/fotovolt.	abbaini
	antenne p	araboliche	illiestre	III Iaida	pannem so	olari/iotovoit.	camini
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	llo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
<u>VIABILITA':</u> tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornituı	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>D</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 145	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 514
Comune Amministratīvo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo 26.05.1993
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer
Indirizzo/Località Fratte	






# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Fratte

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

ovest

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 28.08.2018 SCHEDA N. 145					N. 145	
p.ed. 514	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	tra 1860-1939		9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ata
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zato	sottout	ilizzato	in s	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta 1	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamier			ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca		canadesi	tegole o		marsigliesi	p.v.c.
COPERTURA :colore	assito naturale	coppi	t. moro	arancio	erboso zincato	porfido marrone	altro altro
COPERTURA :accessori		di gronda in			i di gronda in		abbaini
	antenne p		finestre			olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	sterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	altro:					•	
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	11o	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura a	acque nere	fornituı	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>)</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:	Edificio da re	ecuperare					
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 146	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 515
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>26.05.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer
Indirizzo/Località Fratte	





## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA


LOC.: Fratte

Schedatura storica



prospetto

ovest



#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018

SCHEDA N. 146 p.ed. 515/1





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 28.08.2018 SCHEDA N. 146					N. 146	
p.ed. 515/1	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	tra 1860-1939		9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ata
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiaı	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta 1	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamier			ondulata	lamiera g	offrata
		tramata	canadesi	tegole o		marsigliesi	p.v.c.
COPERTURA :colore	assito naturale	coppi nero	t. moro	arancio	erboso zincato	porfido marrone	altro altro
COPERTURA :accessori		i di gronda in			i di gronda ir		abbaini
	antenne p		finestre			olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	altro:						
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sen	tiero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>)</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:	Rudere non	recuperabile					
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 147	Foglio mappa 8
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministratīvo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>26.05.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer
Indirizzo/Località Fratte	






### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Fratte

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud – ovest




# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Fratte

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord – est

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018








COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### **AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018**





Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI		sopralluogo di data 28.08.2018				SCHEDA	N. 147
p.ed. 620	p.f. (ex 19	86/1)		C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-193	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ata
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiaı	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA: accessori		di gronda in			i di gronda ir		abbaini
		araboliche	finestre	in falda	pannelli s	olari/fotovolt.	camini
	altro: tettoia	laterale					
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sen	tiero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>D</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							


Comune di Palù del Fersina - Gamoa' va Palai en Bernstol

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015


#### Schedatura storica

Comunità Alta Valsugana e bersntol	Scheda Numero: 148
Comune Amministrativo: PALU' DEL FERSINA	N. Particella edificiale: .624
Comune catastale: PALU' DEL FERSINA	Data sopraluogo: 28/08/2018
Località HARDIMBL	Rilevatori: Nellj Sighel - Marco Tomasi

#### Estratto catastale Scala 1:1000



#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 23.08.2018

SCHEDA N. 148 p.ed. 624





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 23.08.2018 SCHEDA N. 148					N. 148	
p.ed. 624	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-1939	9	posteriore	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertin	enziale	pubblico	commer	ciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta p	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamiera	a liscia	lamiera (	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA : accessori		di gronda in			i di gronda in		abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	ın falda	pannelli so	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	sterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:		20000	abricaiata	oirrilo	agganta	altro:	
·	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	aitro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	llo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitui	ra elettrica	altro
<u>VINCOLI LEGISLATIVI:</u>	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>)</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Numero 149	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 541
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>26.05.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Tomasi - Visintainer
Indirizzo/Località	






### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:







### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:





## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE:

**PALU' DEL FERSINA** 

LOC.:

Schedatura storica

particolari costruttivi



prospetto

sud

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC .:

Schedatura storica

Particolari costruttivi





prospetto

sud

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bernstol

#### **AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018**








COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bernstol

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 28.08.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

p.ed. 541 p.f. C.C. Palù  TIPOLOGIA ATTUALE: baita maso casa rurale casa civile deposito ed.  EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 tra 1860-1939  TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata	speciale rude	re		
EPOCA DI COSTRUZIONE: anteriore 1860 tra 1860-1939		re		
	posteriore 1939			
TIPOLOGIA ARCH. STORICA: originale modificata trasformata				
	alterata			
USO ATTUALE: agricolo abitativo	artigianale			
turistico ricettivo pertinenziale pubblico	abblico commerciale			
GRADO DI UTILIZZO: utilizzato sottoutilizzato in stato o	in stato di abbandono			
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: legno pietra pietra più legno lamiera	mattoni e cls			
COPERTURA: forma una falda due falde tre falde quattro falde	soletta piana			
COPERTURA: manto scandole lamiera liscia lamiera ondulata	lamiera goffrata			
carta catramata canadesi tegole cemento ma	arsigliesi p.v.o	э.		
	porfido altro	0		
	narrone altro			
COPERTURA: accessori canali di gronda in legno canali di gronda in lami				
antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt. camini altro:				
		_		
ELEMENTI IN AGGETTO:  ballatoi scale esterne sporti abbaini politico:	oggioli wirdo	ck		
INTONACO: raso sasso sbricciato civile assente altro:	sbricciato civile assente altro:			
SERRAMENTI: legno alluminio p.v.c. assenti grate in fer	rro altro	0		
PARTICOLARI DI PREGIO: ruota del mulino				
DEGRADO: nullo medio e	elevato			
SPAZI DI PERTINENZA: incolto verde sterrato asfalto cemento se	elciato altro	0		
VIABILITA': tipologia strada sentiero pista	altro asser	nte		
VIABILITA': pavimentazione asfalto acciotolato cemento sterrato fondo natur	rale altro	0		
SOTTOSERVIZI: acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elet	acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro			
VINCOLI LEGISLATIVI: individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015	individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004			
DATI TECNICI DI PROGETTO:				
VINCOLI PROGETTUALI:  Devono essere conservati e recuperati tutti gli elementi architettonici di pregio ed adottate le cautele atte ad evitare destabilizzazioni all'assetto idrogeologico del sito.				
cautele atte ad evitare destabilizzazioni all'assetto idrogeologico del sit	trutturazione ediliz	zia		
cautele atte ad evitare destabilizzazioni all'assetto idrogeologico del sit	trutturazione ediliz	zia		