

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comune di Palù del Fersina Gamoa' va Palai En Bersntol

PRG comunale

VARIANTE
GENERALE 2021

1° adozione delibera Commissario ad ACTA n.1 d.d. 10.08.2022

2º adozione delibera n.

approvazione G.P. delibera n.

pubblicazione su B.U.

Progettazione: SERVIZIO URBANISTICA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Il Responsabile di servizio: arch. Claudio Gardelli

SCHEDE TECNICHE dal n. 136 al n. 149

Patrimonio edilizio tradizionale montano

data: maggio 2023





Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa' schoft Hoa Valzegù ont Bersntol

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

| Numero 136 | Foglio mappa 6 |
|---|--------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 60 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 20.10.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Dissegna - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE:

PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

-

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 09.10.2018

SCHEDA N. 136 p.ed. 60





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluog | | go di data 09.10.2018 | | | SCHEDA | N. 136 |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|------------------|
| p.ed. 60 | p.f. | | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anterio | re 1860 | tra 1860-1939 | | 9 | posterior | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale modifi | | ficata | trasfo | rmata | altera | ata |
| USO ATTUALE: | agricolo | | | abitativo | | artigiar | nale |
| | turistico ricettivo | | pertine | enziale | pubblico | comme | rciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utilizzato | | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta 1 | piana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamier | a liscia | | ondulata | lamiera g | offrata |
| | | tramata | canadesi | tegole o | | marsigliesi | p.v.c. |
| COPERTURA :colore | assito | coppi | cemento | | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA : colore COPERTURA : accessori | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato i di gronda in | marrone | altro abbaini |
| COT ENTOTAL accessor | canali di gronda in l | | | · | | olari/fotovolt. | camini |
| | altro: | | | | | , | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| | altro: | | | SP | | F * 00-3 | |
| INTONACO: | raso | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | |
| DEGRADO: | nu | ıllo | medio | | | elevato | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| VIABILITA': pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornitu | ra elettrica | altro |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individ | uazione bene | e ambientale art. 65 L.P. 15/2015 | | D.lgs. 42/2004 | | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO |) : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | Rudere non | recuperabile | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | raordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | one edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

| Numero 137 | Foglio mappa 6 |
|---|--------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 64 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 08.06.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Dissegna - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:


Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto


sud




PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:



AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 11.10.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluog | | go di data 11.10.2018 | | | SCHEDA N. 137 | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| p.ed. 64 | p.f. | | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anterio | re 1860 | t | tra 1860-1939 | | posterior | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale modifi | | ficata | trasfo | rmata | altera | ıta |
| USO ATTUALE: | agricolo | | | abitativo | | artigiaı | nale |
| | turistico ricettivo | | pertine | enziale | pubblico | comme | rciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utilizzato | | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta 1 | oiana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamier | a liscia | | ondulata | lamiera g | offrata |
| | | tramata | canadesi | tegole o | | marsigliesi | p.v.c. |
| COPERTURA :colore | assito naturale | coppi nero | t. moro | manto arancio | erboso zincato | porfido marrone | altro altro |
| COPERTURA :accessori | | i di gronda in | | | i di gronda in | | abbaini |
| | antenne paraboliche | | | · | | olari/fotovolt. | camini |
| | altro: | | | 1 2 | | • | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| | altro: | Į. | | 1 - | ļ. | 1 00 | |
| <u>INTONACO:</u> | raso | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | |
| DEGRADO: | nu | ıllo | medio | | | elevato | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| <u>VIABILITA':</u> pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornitu | ra elettrica | altro |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individuazione bene | | e ambientale art. 65 L.P. 15/2015 | | D.lgs. 42/2004 | | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO |) : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | raordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | ne edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

| Numero 138 | Foglio mappa 7 |
|---|-------------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 540 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 08.06.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Dissegna - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4




prospetto


nord – est

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 11.10.2018








COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 11.10.2018






Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluoge | | go di data 11.10.2018 | | | SCHEDA N. 138 | |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| p.ed. 540 | p.f. | | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anterio | re 1860 | t | ra 1860-1939 | 9 | posterior | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale modifi | | ficata | trasfo | rmata | altera | ıta |
| USO ATTUALE: | agricolo | | | abitativo | | artigiar | nale |
| | turistico ricettivo | | pertine | enziale | pubblico | comme | rciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utiliz | zzato | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta j | piana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamier | a liscia | lamiera (| ondulata | lamiera g | offrata |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole c | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA: accessori | canali di gronda in l | | | | i di gronda in | | abbaini |
| | antenne paraboliche | | finestre in falda pannelli so | | olari/fotovolt. | camini | |
| | altro: | | | | | | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | | | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| | aitio. | | | | I | | |
| <u>INTONACO:</u> | raso | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | e in ferro altro | |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nu | ıllo | medio | | elevato | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| VIABILITA': pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornitu | ra elettrica | altro |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individuazione bene | | e ambientale art. 65 L.P. 15/2015 | | | D.lgs. 42/2004 | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | raordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | one edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

| Numero 139 | Foglio mappa 7 |
|---|-------------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 72 – 73 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 08.06.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Dissegna - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |






PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est




PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord – ovest

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 11.10.2018

SCHEDA N. 139 p.ed. 72 - 73






COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 11.10.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | | sopralluog | o di data 1 | 1.10.2018 | | SCHEDA | N. 139 |
|------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|
| p.ed. 72 – 73 | p.f. | | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anterio | re 1860 | t | tra 1860-1939 | | posterior | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale modifi | | ficata | trasfo | rmata | altera | ıta |
| USO ATTUALE: | agricolo | | | abitativo | | artigiar | nale |
| | turistico ricettivo | | pertine | enziale | pubblico | comme | ciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utilia | zzato | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni | e cls |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta j | oiana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamier | a liscia | lamiera (| ondulata | lamiera g | offrata |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole c | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| CODEDWADA 1 | assito | coppi | cemento | manto | | porfido | altro |
| COPERTURA : colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA :accessori | canali di gronda in l | | | canali di gronda in | | | abbaini |
| | antenne paraboliche altro: | | finestre in falda pannelli so | | olari/fotovolt. | camini | |
| | aitio. | | | | | | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| INTONACO: | raso | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nu | ıllo | medio | | elevato | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| <u>VIABILITA':</u> tipologia | strada | sent | tiero | pis | sta | altro | assente |
| VIABILITA': pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornitu | ra elettrica | altro |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individuazione bene | | e ambientale art. 65 L.P. 15/2015 | | D.lgs. 42/2004 | | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D: | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | Edificio da r | ecuperare la | p.ed. 72 | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | raordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | ne edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

| Numero 140 | Foglio mappa 7 |
|---|-----------------------------------|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 15.03.1994 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Dissegna - Visintainer |
| Indirizzo/Località | |





PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO


COMUNE:

PALU' DEL FERSINA

LOC .:


Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est sud - ovest



PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE:

PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

nord - est



AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 09.10.2018

SCHEDA N. 140 p.ed. 689





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluog | | go di data 09.10.2018 | | | SCHEDA N. 140 | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|
| p.ed. 689 | p.f. | p.f. | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anterio | re 1860 | t | tra 1860-1939 | | posterior | e 1939 |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale modifi | | ficata | trasfo | rmata | altera | ıta |
| USO ATTUALE: | agricolo | | | abitativo | | artigiaı | nale |
| | turistico ricettivo | | pertine | enziale | pubblico | comme | rciale |
| GRADO DI UTILIZZO: | utiliz | zzato | sottout | ilizzato | in | stato di abbando | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | cls | |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta j | piana |
| COPERTURA: manto | scandole | lamier | a liscia | lamiera (| ondulata | lamiera g | offrata |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole o | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA : accessori | canali di gronda in l | | | canali di gronda in | | | abbaini |
| | antenne paraboliche altro: | | finestre in falda pannelli so | | olari/fotovolt. | camini | |
| | aitio. | | | | | <u> </u> | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| INTONACO: | raso | sasso | sbricciato | civile | assente | altro: | |
| SERRAMENTI: | legno | alluminio | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nu | llo | medio | | elevato | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta | altro | assente |
| <u>VIABILITA':</u> pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedott | o potabile | fognatura | acque nere | fornitu | ra elettrica | altro |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individuazione bene | | e ambientale art. 65 L.P. 15/2015 | | D.lgs. 42/2004 | | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | aordinaria | restauro | risanamen | to conserv. | ristrutturazio | one edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

| Numero 141 | Foglio mappa 7 |
|---|---|
| Comprensorio Alta Valsugana | N. di particella edificiale 446-447-448-449 |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 05.10.1993 |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Dissegna - Tomasi |
| Indirizzo/Località | |





sud

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 3




prospetto

nord

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:



Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 09.10.2018

SCHEDA N. 141 p.ed. 445





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamoa' va Palai en Bernstol

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 09.10.2018

SCHEDA N. 141 p.ed. 445



Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluogo di data 09.10.2018 | | | | | SCHEDA N. 141 | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|--|
| p.ed. 445 | p.f. | | | C.C. | Palù | | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anteriore 1860 | | tra 1860-1939 | | 9 | posteriore 1939 | | |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | modi | ficata | trasfo | rmata | alterata | | |
| USO ATTUALE: | agricolo | | abitativo | | | artigianale | | |
| | turistico ricettivo | | pertinenziale | | pubblico | commerciale | | |
| GRADO DI UTILIZZO: | utilizzato | | sottoutilizzato | | in stato di abbandono | | ono | |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera mattoni | | e cls | |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta piana | | |
| COPERTURA: manto | scandole | lamiera | a liscia | lamiera (| ondulata | lamiera goffrata | | |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole c | emento | marsigliesi | p.v.c. | |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro | |
| COPERTURA :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro | |
| COPERTURA : accessori | | canali di gronda in legno | | | i di gronda ir | | abbaini | |
| | 1 1 | | | | | | camini | |
| | altro: | | | <u> </u> | | T | | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock | |
| INTONACO: | raso sasso | | sbricciato | civile | assente altro: | | | |
| SERRAMENTI: | legno alluminio | | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro | |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | 1 | | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nullo | | medio | | elevato | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro | |
| <u>VIABILITA':</u> tipologia | strada | sent | iero | pis | sta altro a | | assente | |
| <u>VIABILITA':</u> pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro | |
| SOTTOSERVIZI: | acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro | | | | | altro | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 | | | | | | | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO |) : | | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristrutturazione ediliz | | | | | one edilizia | | |
| NOTE: | | | | | | | | |


PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Schedatura storica

| Numero 142 | Foglio mappa 7 N. di particella edificiale 450 - 451 | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Comprensório Alta Valsugana | | | | | |
| Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA | Data rilievo 05.10.1993 | | | | |
| Comune Catastale PALU' DEL FERSINA | Rilevatore Dissegna - Tomasi | | | | |
| Indirizzo/Località | | | | | |







prospetto

sud - ovest

PIANO REGOLATORE GENERALE. DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica






prospetto

sud - est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:



Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 09.10.2018

SCHEDA N. 142 p.ed. 450 - 451





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

| DATI TECNICI DI ANALISI | sopralluogo di data 09.10.2018 | | | | | SCHEDA N. 142 | |
|----------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| p.ed. 450 – 451 | p.f. | | | C.C. | Palù | | |
| TIPOLOGIA ATTUALE: | baita | maso | casa rurale | casa civile | deposito | ed. speciale | rudere |
| EPOCA DI COSTRUZIONE: | anteriore 1860 | | tra 1860-1939 | | 9 | posteriore 1939 | |
| TIPOLOGIA ARCH. STORICA: | originale | modi | ficata trasfo | | rmata | alterata | |
| USO ATTUALE: | agricolo | | abitativo | | | artigianale | |
| | turistico ricettivo | | pertinenziale | | pubblico | commerciale | |
| GRADO DI UTILIZZO: | utilizzato | | sottoutilizzato | | in stato di abbandono | | ono |
| TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: | legno | pietra | pietra p | iù legno | lamiera | mattoni e cls | |
| COPERTURA: forma | una falda | due falde | tre falde | quattr | o falde | soletta piana | |
| COPERTURA: manto | scandole | lamiera | a liscia lamiera ondula | | ondulata | lamiera goffrata | |
| | carta ca | tramata | canadesi | tegole c | emento | marsigliesi | p.v.c. |
| | assito | coppi | cemento | manto | erboso | porfido | altro |
| COPERTURA :colore | naturale | nero | t. moro | arancio | zincato | marrone | altro |
| COPERTURA : accessori | canali di gronda in | | | canali di gronda ir | | | abbaini |
| | | | | | | olari/fotovolt. | camini |
| | altro: | | | | | T | |
| ELEMENTI IN AGGETTO: | ballatoi altro: | scale e | esterne | sporti | abbaini | poggioli | wirdock |
| INTONACO: | raso sasso | | sbricciato | civile | assente altro: | | |
| SERRAMENTI: | legno alluminio | | p.v.c. | assenti | grate | in ferro | altro |
| PARTICOLARI DI PREGIO: | | | 1 | | | | |
| <u>DEGRADO:</u> | nullo | | medio | | elevato | | |
| SPAZI DI PERTINENZA: | incolto | verde | sterrato | asfalto | cemento | selciato | altro |
| VIABILITA': tipologia | strada | sent | iero | pis | sta altro | | assente |
| VIABILITA': pavimentazione | asfalto | acciotolato | cemento | sterrato | fondo | naturale | altro |
| SOTTOSERVIZI: | acquedotto potabile fognatura acque nere fornitura elettrica altro | | | | | altro | |
| VINCOLI LEGISLATIVI: | Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004 | | | | | | |
| DATI TECNICI DI PROGETTO | D : | | | | | | |
| VINCOLI PROGETTUALI: | | | | | | | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO: | manut. str | manut. straordinaria restauro risanamento conserv. ristru | | | | ristrutturazio | one edilizia |
| NOTE: | | | | | | | |