
## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

#### Schedatura storica

Numero 114	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 20
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>08.06.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore <b>Dissegna - Tomasi</b>
Indirizzo/Località Staelle	



FOTOGRAFIA n. 1



prospetto


sud - est

### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Staelle

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est nord - est

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Staelle

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord - est

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Staelle

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 5



prospetto

sud – ovest

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018

SCHEDA N. 114 p.ed. 20





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018

SCHEDA N. 114 p.ed. 20



Servizio Urbanistica

#### PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015


DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 25.09.2018				1	SCHEDA	N. 114
p.ed. 20	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-193	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ata
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiaı	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	cemento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA : accessori		i di gronda in			i di gronda ir		abbaini 
	antenne p	araboliche	finestre	ın falda	pannelli s	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:			esterne sporti abbaini		poggioli wirdock	
<u>INTONACO:</u>	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	e in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
<u>VIABILITA':</u> tipologia	strada	sen	tiero	pi	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>D</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

#### Schedatura storica

Numero 115	Foglio mappa <b>7</b>
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 19
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>08.06.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località Staelle	






## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.: Staelle

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

sud - est

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Staelle

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto



Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018


SCHEDA N. 115 p.ed. 19





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015


DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 25.09.2018					SCHEDA	N. 115
p.ed. 19	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-193	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ata
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiaı	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA :accessori		di gronda in			i di gronda in		abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	in falda	pannelli s	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:			esterne sporti abbain		poggioli wirdock	
<u>INTONACO:</u>	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
DEGRADO:	nu	llo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sen	iero	pis	sta	altro	assente
<u>VIABILITA':</u> pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura a	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>)</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

### Schedatura storica

Numero 116	Foglio mappa 6					
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 8					
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>20.10.1993</b>					
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi					
Indirizzo/Località Staelle						






### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Staelle

Schedatura storica





prospetto

nord - est





prospetto

### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto


sud – ovest sud – est

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 116 p.ed. 8






COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 21.09.2018					SCHEDA	N. 116
p.ed. 8	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-193	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiai	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	ciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	cemento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA : accessori		di gronda in			i di gronda ir		abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	in falda	pannelli s	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:			sterne sporti abbaini		poggioli wirdock	
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
<u>DEGRADO:</u>	nu	llo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sen	tiero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura a	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	D:						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

#### Schedatura storica

Numero 117	Foglio mappa 6
Comprensorio Alta <b>V</b> alsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>08.06.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore <b>Dissegna – Tomasi</b>
Indirizzo/Località Staelle	






# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Staelle

Schedatura storica



prospetto
sud

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.: Staelle


Schedatura storica

particolari costruttivi

prospetto

act

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018







COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 25.09.2018

SCHEDA N. 117 p.f. 244





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 25.09.2018				SCHEDA	N. 117	
p.ed.	p.f. 244			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	t	ra 1860-193	9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasfo	rmata	altera	ata
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertin	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utili	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	piana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
COPERTURA :accessori		i di gronda in			i di gronda ir		abbaini
		araboliche	finestre	in falda	pannelli se	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:		alluminio			I		oltmo
	legno	anummo	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:	parti rimane	nti della ruot	a mulino				
DEGRADO:	nu	ıllo	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sen	tiero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	to potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>D</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:	redatta una	perizia geolog	gica e acquisi	to il parere d	el Servizio Si	ici di pregio. Do stemazione Mon iene eccezionali	tana
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	one edilizia
NOTE:							

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

### Schedatura storica

Numero 118	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale 99
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>08.06.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	






# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto


ovest

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC .:

Schedatura storica

Particolari costruttivi



prospetto

sud

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 118 p.ed. 99





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

#### PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol


#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015


DATI TECNICI DI ANALISI	sopralluogo di data 21.09.2018					SCHEDA	N. 118
p.ed. 99	p.f.			C.C.	Palù		
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	tra 1860-1939		9	posterior	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	originale modifie		trasfo	rmata	altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	colo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	comme	rciale
GRADO DI UTILIZZO:	utiliz	zzato	sottout	ilizzato	in	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta j	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera	ondulata	lamiera g	offrata
	carta ca	tramata	canadesi		emento	marsigliesi	p.v.c.
CODEDITION1	assito	coppi	cemento		erboso	porfido	altro
COPERTURA :colore COPERTURA :accessori	naturale	nero di gronda in	t. moro	arancio	zincato i di gronda in	marrone	altro abbaini
COTERTORY.accessor	antenne p		finestre			olari/fotovolt.	camini
	altro:	arabonene	micotre	III Iuiuu	parinem of	siarry rotovort.	Camin
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	altro:			17		1 - 33 -	
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
<u>DEGRADO:</u>	nu	11o	me	dio		elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
VIABILITA': tipologia	strada	sen	iero	pis	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura a	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	<b>)</b> :						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

#### Schedatura storica

Numero 119	Foglio mappa 7
Comprensorio Alta Valsugana	N. di particella edificiale
Comune Amministrativo PALU' DEL FER	Data rilievo <b>08.06.1993</b>
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore Dissegna - Tomasi
Indirizzo/Località	






# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica


FOTOGRAFIA n. 2



prospetto

est

FOTOGRAFIA n. 3



prospetto

nord


# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

ovest

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 21.09.2018

SCHEDA N. 119 p.ed. 694






COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica


p.ed. 694	p.f.			C.C.			
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anterio	re 1860	tra 1860-1939		9	posteriore	e 1939
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	icata trasfor		altera	ıta
USO ATTUALE:	agri	agricolo		abitativo		artigiar	nale
	turistico	ricettivo	pertine	enziale	pubblico	commer	ciale
GRADO DI UTILIZZO:	utili	zzato	sottout	ilizzato	ins	stato di abbando	ono
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni	e cls
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta p	oiana
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia		ondulata	lamiera g	
	carta ca	tramata	canadesi	tegole o	emento	marsigliesi	p.v.c.
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro
<u>COPERTURA</u> :colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro
<u>COPERTURA</u> :accessori	canal	i di gronda in	legno	canal	i di gronda in	ı lamiera	abbaini
	antenne p	araboliche	finestre	in falda	pannelli so	olari/fotovolt.	camini
	altro:						
<b>ELEMENTI IN AGGETTO:</b>	ballatoi	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock
	altro:						
INTONACO:	raso	sasso	sbricciato	civile	assente	altro:	
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate	in ferro	altro
PARTICOLARI DI PREGIO:							
<u>DEGRADO:</u>	nu	ıllo	medio			elevato	
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro
<u>VIABILITA':</u> tipologia	strada	sen	tiero	pi	sta	altro	assente
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro
SOTTOSERVIZI:	acquedott	o potabile	fognatura	acque nere	fornitu	ra elettrica	altro
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individ	uazione bene	ambientale a	art. 65 L.P. 1	5/2015	D.lgs. 42	/2004
DATI TECNICI DI PROGETTO	):						
VINCOLI PROGETTUALI:							
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	aordinaria	restauro	risanamen	to conserv.	ristrutturazio	ne edilizia
NOTE:							

### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

#### Schedatura storica

Numero 120	Foglio mappa <b>7</b> N. di particella edificiale <b>586</b>				
Comprensorio Alta Valsugana					
Comune Amministrativo PALU' DEL FERSINA	Data rilievo <b>09.11.1993</b>				
Comune Catastale PALU' DEL FERSINA	Rilevatore <b>Tomasi</b>				
Indirizzo/Località (sopra i Tolleri)					






### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica




# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC.:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 3




prospetto

# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA LOC .:

Schedatura storica

FOTOGRAFIA n. 4



prospetto

### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE: PALU' DEL FERSINA

LOC .:

Schedatura storica

particolari costruttivi



prospetto



# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALU' DEL FERSINA INSEDIAMENTI STORICI E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

COMUNE:

PALU' DEL FERSINA

LOC.:

Schedatura storica

particolari costruttivi



prospetto

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 10.11.2021

SCHEDA N. 120 p.ed. 586





COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Servizio Urbanistica

Patrimonio edilizio tradizionale montano art. 104 L.P. 15/2015

#### AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO - 10.11.2021

SCHEDA N. 120 p.ed. 586



#### PIANO REGOLATORE GENERALE

Comune di Palù del Fersina - Gamua va Palae en Bersntol

#### Patrimonio edilizio tradizionale montano - art. 104 L.P. 15/2015

DATI TECNICI DI ANALISI		sopralluog	SCHEDA N. 120					
p.ed. 586	p.f.			C.C.	Palù			
TIPOLOGIA ATTUALE:	baita	maso	casa rurale	casa civile	deposito	ed. speciale	rudere	
EPOCA DI COSTRUZIONE:	anteriore 1860		tra 1860-1939		9	posteriore 1939		
TIPOLOGIA ARCH. STORICA:	originale	modi	ficata	trasformata		alterata		
USO ATTUALE:	agricolo		abitativo			artigianale		
	turistico ricettivo		pertinenziale		pubblico	commerciale		
GRADO DI UTILIZZO:	utilizzato		sottoutilizzato		in	n stato di abbandono		
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:	legno	pietra	pietra p	iù legno	lamiera	mattoni e cls		
COPERTURA: forma	una falda	due falde	tre falde	quattr	o falde	soletta piana		
COPERTURA: manto	scandole	lamier	a liscia	lamiera (	ondulata	lamiera goffrata		
	carta ca	tramata	canadesi	tegole c	emento	marsigliesi	p.v.c.	
	assito	coppi	cemento	manto	erboso	porfido	altro	
COPERTURA : colore	naturale	nero	t. moro	arancio	zincato	marrone	altro	
COPERTURA: accessori		i di gronda in legno canali di gronda				abbaini 		
	antenne paraboliche finestre in falda pannelli solari/fotovolt.					camini		
	altro:							
ELEMENTI IN AGGETTO:	ballatoi altro:	scale e	esterne	sporti	abbaini	poggioli	wirdock	
INTEGRACIO								
INTONACO:	raso sasso		sbricciato	civile	assente altro:			
SERRAMENTI:	legno	alluminio	p.v.c.	assenti	grate in ferro altro		altro	
PARTICOLARI DI PREGIO:	Ruota mulino							
<u>DEGRADO:</u>	nullo		medio		elevato			
SPAZI DI PERTINENZA:	incolto	verde	sterrato	asfalto	cemento	selciato	altro	
VIABILITA': tipologia	strada	sent	iero	pis	sta altro asser		assente	
VIABILITA': pavimentazione	asfalto	acciotolato	cemento	sterrato	fondo	naturale	altro	
SOTTOSERVIZI:	acquedotto potabile   fognatura acque nere   fornitura elettrica   altro						altro	
VINCOLI LEGISLATIVI:	Individuazione bene ambientale art. 65 L.P. 15/2015 D.lgs. 42/2004							
DATI TECNICI DI PROGETTO:								
VINCOLI PROGETTUALI:								
CATEGORIE D'INTERVENTO:	manut. str	raordinaria	restauro	risanamento conserv.		ristrutturazione edilizia		
NOTE:								